

Российская Федерация
Министерство просвещения

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2
«Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы
муниципального района Кинель-Черкасский
Самарской области
(ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы)

ул. Московская, д. 2 «Е», с. Кинель-Черкассы,
Кинель-Черкасский район, Самарская область, 446351
тел. (84660) 4-45-16, 4-49-66; факс (84660) 4-45-16

e-mail: school2_kch@samara.edu.ru

30.03 2023 № 32/1

На № _____

Администрация ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы подтверждает выполнение следующих мероприятий по предписанию Главного управления МЧС России по Самарской области от 14.03.2022 г №42/3:

№	Виды нарушений	Отметка о выполнении
1.	К зданию общеобразоват. школы, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине со всех сторон, с шириной проездов не менее 3,5 метра и расстоянием от внутр. края подъездов до наруж стен или др. ограждений 5-8 м	выполнено
2.	Пожарный гидрант и пожарный водоем на территории школы не очищены от снега	выполнено
3.	Указатель пожарного гидранта не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ГОСТ 12.4.026-2015), обозначение пожарного водоёма отсутствует	выполнено
4.	Руководителем организации не обеспечено содержание наружной открытой лестницы, предназнач для эвакуации людей из актового зала при пожаре в исправном состоянии (ограждение разрушено), лестница не очищена от снега и наледи	выполнено
5.	Рук-ем организации не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIIIППР в РФ в отношении каждого здания (школа , гараж), с учетом специфики взрывоопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях	выполнено
6.	На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	выполнено
7.	На объекте защиты не хранится технич. документация на системы противопож. защиты, в том числе технич. Средства, функциониру. в составе указанных систем. И результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	выполнено

8.	На момент проведения проверки РСПИ «Стрелец-мониторинг» находится в неисправном состоянии (неисправен блок питания ПОО АКБ)	выполнено
9.	На всех дверях эвакуационных выходов из здания школы установлены замки, не позволяющие возможность их свободного открывания внутри без ключа	выполнено
10.	У всех пожарных шкафов (за исключением ПК №6 у актового зала) в ходе проверки не представилось возможным открыть замки и двери шкафов	выполнено
11.	Под лестничным маршем лестницы, расположенной рядом с холлом перед приемной директора помещ. 2 хранится мебель	выполнено
12.	Знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации выполнены без применения фотолюминесцентных материалов	выполнено
13.	Все огнетушители в помещ школы расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	выполнено
14.	В лестничной клетке помещ.15 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем)	выполнено
15.	На люке выхода на кровлю через технич. этаж отсутствует информация о месте хранения ключей	выполнено
16.	Запасной эвакуац выход из столовой дверь 23 заблокирован оборудованием, дверь открывается не по направлению выхода из здания, в двери установлен замок. Не позволяющ. его свобод открывания	выполнено

Директор
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы



(Handwritten signature)

А.Г. Долудин