



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА**
ул. Карла Маркса, 19, с. Кинель-Черкассы, 446450,
Самарская область.



Врио директора ГБОУ СОШ № 2
с. Кинель-Черкассы

Пупыниной Ю.В.

ул. Московская, д. 2Е, с. Кинель-
Черкассы, Кинель-Черкасского
района Самарской области

02.09.2024 №07-01-2024/Прдп828-24-232

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Кинель-Черкасского района проведена проверка соблюдения ГБОУ СОШ № 2 с. Кинель-Черкассы исполнения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии с абзацем первым ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – ФЗ-69) «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Согласно абзацу второму ст. 3 ФЗ-69 основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прокуратура Кинель-Черкасского
района Самарской области
№ 07-01-2024/Прдп828-24-232

Положениями ст. 24 ФЗ-69 закреплено, что деятельность в области пожарной безопасности осуществляется в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях предупреждения и тушения пожаров.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) предусмотрены обязательные требования к пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Постановление № 1479).

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 792-ст утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 59639-2021 к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, методы испытаний на работоспособность (далее – ГОСТ Р 59639-2021).

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 791-ст утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 59638-2021 к системе пожарной сигнализации, руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, методы испытаний на работоспособность (далее – ГОСТ Р 59638-2021).

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 139 утвержден свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (далее – СП 9.13130.2009).

Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 утвержден свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020).

Прокуратурой района 22.08.2024 в ходе проверки ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы расположенной по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 2Е выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) при эксплуатации с 2009 года средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (средний срок службы пожарных извещателей, элементов системы оповещения и управления эвакуацией людей, смонтированных на объекте, изготовителем установлен 10 лет), правообладателем объекта защиты не обеспечена их замена в установленном порядке, а также не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, с внесением информации о работах, проводимых с ними в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2) руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3) эвакуационные знаки, указывающие направление движения людей к эвакуационным выходам изготовлены на основе несветящихся материалов, расположены на стенах на высоте менее 2 м от пола помещений.

4) перед всеми эвакуационными выходами установлены турникеты, препятствующие свободной эвакуации людей, в связи с чем допущено заужение геометрических параметров эвакуационных путей, установленных требованиями пожарной безопасности.

5) руководителем организации не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также надлежащее состояние поворотных корзин для пожарных рукавов. Пожарные рукава не присоединены к пожарным клапанам пожарных кранов и пожарным стволам, частично отсутствуют соединительные головки.

6) руководителем организации не обеспечено содержание в исправном состоянии наружной пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещения актового зала (2 этаж) при пожаре. Бетонная площадка перед дверью находится в разрушенном состоянии.

7) руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещения актового зала (2 этаж) при пожаре, с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

8) в помещении актового зала (место подключения проектора) эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, поврежденные электророзетки, используется временная электропроводка, включая удлинители, проложенные по горючему основанию.

9) на двери эвакуационного выхода из спортивного зала установлен замок, открываемый изнутри при помощи ключей.

10) в месте перепада высоты кровли между галереей и трехэтажным учебным корпусом (ближе к ул. Московской) отсутствует пожарная лестница типа П1.

Выявленные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заместителем директора по хозяйственной части Худова О.А., и иными лицами образовательной организации ответственными за данное направление, а также ослабления контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять безотлагательные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по хозяйственной части Худова О.А., а также иных лиц виновных в допущенных нарушениях.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

А.А. Чапыркин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DCDDA3B3E462F7CCDEEBA0C8114D5C07

Владелец Чапыркин Антон Андреевич

Действителен с 04.12.2023 по 26.02.2025

Д.М. Бугаков, 8(84660)4-63-00