

Согласованно:
Руководитель Отрадиенского
управления министерства
образования и науки
Самарской области

_____ Е.В. Сизова
« » _____ 2021г.

Согласованно:
Директор ГБОУ СОШ №2
«ОН» с. Кинель-Черкассы



_____ А.А. Долудин
« » _____ 2021г.

Утверждаю:
Глава муниципального
района Кинель-Черкасский
Самарской области

_____ С.О. Радько
« » _____ 2021г.

Паспорт доступности

**Ерзовского филиала государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 2
«образовательный центр» с. Кинель-Черкассы
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской
области для инвалидов и других маломобильных групп
населения**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательная организация
- 1.2. Адрес объекта: 446347, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка, ул. Центральная, 31.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- одноэтажное отдельно стоящее здание площадью: 1224,9 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 13144 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт август 2021г.
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Ерзовский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» с.Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. (Ерзовский филиал ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы).
- 1.7. Юридический адрес организации: 445351 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская 2 «Е»
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Отраденское управление министерства образования и науки Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 446304, г. Отрадный, ул. Физкультурников 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: 65 учащихся в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
личный автомобиль,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером-нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, вход перед дверью 4 ступеньки (высота более 4 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-Г, У
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-Г
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Нуждается (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021-2030г.г. в рамках исполнения программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект полностью доступен

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДВ-П

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

Согласование с учредителем (собственником объекта): да

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата 20.02.2021г. <http://kch-shkola2.minobr63.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "08" 02. 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от "08" 02. 2021 г.
3. Решения Комиссии: условно доступно для инвалидов от "20" февраля 2021г.

Приложение 1.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательная организация
- 1.2. Адрес объекта: 446347, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка, ул. Центральная, 31.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1224,9 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта: август 2021, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Ерзовский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» с.Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. (Ерзовский филиал ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация : Отраденское управление министерства образования и науки Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446304, г. Отрадный, ул. Физкультурников 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: 65 учащихся в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) личный автомобиль,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м
- 3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, вход перед дверью 4 ступеньки (высота более 4 см)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ- У,Г
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- Г
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Нуждается (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается (капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Нуждается (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Долудин Андрей Геннадьевич (8 84660) 4-72-82

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 2

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательная организация

1.2. Адрес объекта: 446347, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка, ул. Центральная, 31.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одноэтажное отдельно стоящее здание площадью 1224,9 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка :да, 13144 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта нет

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт август 2021г.
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Ерзовский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» с.Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. (Ерзовский филиал ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы).
- 1.7. Юридический адрес организации: 445351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская 2 «Е»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением зрения.
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 65 учащихся в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) личный автомобиль,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, вход перед дверью 4 ступеньки (высота более 4 см)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДВ-П	1	1-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-Г,У	1	6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	2-4	8-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	2-4	14-16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-Г	2-3	17-19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1	3

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Нуждается (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается (капитальный)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021-2030 гг

в рамках исполнения программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект полностью доступен

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: нет

4.4.6. Другое :нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 20.02.2021г. <http://kch-shkola2.minobr63.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 15 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): доступно частично

Руководитель рабочей группы: Директор А.Г. Долудин _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: Зам. директора по ХР и ОКБ О.А. Худов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам. директора по УВР И.А. Богачева _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам. директора по УВР Л.Н. Сабинский _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам. директора по УВР С.В. Душаева _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представитель учредителя: Ведущий специалист отдела организации образования
отрадененского управления МОНСО А.А. Бобровская _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " __ " _____ 2021г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Ерзовский филиал ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, Самарская область,
Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка ул.Центральная ,д.31

N п/п	Наименование функциональ	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на	N	Содержани	Значимо для	Содер	Виды

	но- планировочн ого элемента		плане	фото	е	инвалида (категория)	жание	работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	6	Не оборудо- ванно мнемосхем ами, информаци онными стендами и табличками об объекте	К,О,С,Г	оборуд овать	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	1	1,2,4, 5	Не оборудо- ванно мнемосхем ами, информаци онными стендами и табличками об объекте	К,О,С,Г	оборуд овать	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Есть	1	7	-	-		
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фот о	
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	1	1-7	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-В

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "08" февраля 2021г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Ерзовский филиал ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, Самарская область,
Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка ул.Центральная ,д.31

N п/п	Наименование функционально -	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
----------	------------------------------------	------------------	--	------------------------------------

	планировочно о элемента	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержан ие	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	7	Не соответствует		Устройст во пандуса в соответст вии с норматив ами	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	6,20	Отсутствие тактильной напольной плитки. Высота дверных порогов не соответствует .	ДЧ-С	Выравнив ание входной площадки , устройств о навеса над входом и пандусом Устройст во тактильно й напольно й плитки. Устройст во дверных порогов не более 0,014 м	КР
2.4	Дверь (входная)	Есть	1	6	Отсутствие знаков доступности, устройства вызова персонала. отсутст. таблички Брайля	ДЧ-С	Отсутств ие знаков доступно сти, устройств а вызова персонала .	Инди видуа льное реше ние с ТСР
2.5	Тамбур	Есть	2	21	Глубина менее 1,8,	К,О,С,Г	Работа по расширен	КР

					ширина- менее 2,2, высота порогов более 0,25м Высота дверных порогов не соответствует		ию тамбура до указанны х объемов. Устройст во дверных порогов не более 0,014 м	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
2. Входа(входов) в здание	ДЧ-И(У,Г)	1	6	КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично ДЧ-И(У,Г)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "08" февраля 2021г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Ерзовский филиал ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, Самарская область,
Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка ул.Центральная ,д.31

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/	N на	N	Соде	Значим	Содержан	Виды

		нет	план е	фото	ржан ие	о для инвали да (катего рия)	ие	работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	2-4	14-16	Высота порогов более 0,025 м не оснащен системой информации объекта	К,О,С	Демонтаж порогов. Оборудование путей движения и холла информационными, тактильными, аудиовизуальными указателями и обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-				
3.5	Дверь	Есть	2-4	23				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	2	21,26,27,	Высота порогов более 0,025 м не оснащен системой инфор	К,О,С	Демонтаж порогов или уменьшение до указанной величины	КР

					мации объек та			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г, У)	2-4	8-13	КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), доступны для ДЧ-И(Г, У)

Приложение 4(Г)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "21" февраля 2021г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма	есть	2-4	15,1	Инф	К,О,С,Г		Демо

	обслуживания			6	ормационные таблицы.			нтаж . Приобретение оргтехники
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г,У)	2-4	14-16	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания ДЧ-И (Г)

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "08" февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	не предусмотрено	ВНД	-	капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда	ВНД	-	-	капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания не предусмотрено ВНД

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "08" февраля 2021г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта
		N на	N	

зоны	обследования ОСИ)	плане	фото	обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Жилые помещения отсутствуют

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "08" февраля 2021г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Ерзовский филиал ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, Самарская область,
Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка ул.Центральная ,д.31

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	2-3	17,18	Не соответствует основным нормам	К,О,С,Г	Демонтаж	КР
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-				

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	2	19	Не соответствует основным нормам	К,О,С,Г	Демонтаж по нормативным размерам.	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г,У)	2	17-19	Нуждается (капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "08" февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Ерзовский филиал ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, Самарская область,
Кинель-Черкасский район, с. Ерзовка ул.Центральная ,д.31

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фот о	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутс твуют	С	обору доват ь	ТСР
6.2	Акустические средства	нет			отсутс твуют	Г	обору доват ь	ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутс твуют	С	обору доват ь	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	индивидуальное решение с ТСР

-<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны условно

Приложение А.5

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов
и других маломобильных групп населения
на территории _____ на ____ год

[illegible]